

ANUNCI de PUBLICACIÓ de la PLANTILLA de CORRECCIÓ de la PROVA de CONEIXEMENTS TEÒRICS i de la PROVA PRÀCTICA, del procés selectiu amb Codi 2026_Piera_IVP_CO:2026/24025, per a la cobertura definitiva de dues places d'Inspector/a de Via Pública, subgrup C1, pel sistema de concurs oposició i pel torn lliure, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Piera.

PLANTILLA DE CORRECCIÓ PROVA TIPUS TEST

Preguntes principals	
Pregunta	Resposta
1	d
2	d
3	b
4	b
5	a
6	b
7	c
8	c
9	d
10	b
11	c
12	c
13	c
14	a
15	b
16	d
17	a
18	c
19	a
20	c
21	b
22	b
23	b
24	a
25	c

Preguntes reserva	
Pregunta	Resposta
26	c
27	a
28	c
29	c
30	d

PLANTILLA DE CORRECCIÓ PROVA PRÀCTICA

SUPÒSIT 1	
Pregunta	Resposta correcta
1	a) Senyal R-1 de cediú el pas.
	b) Senyalització horitzontal o marca viària: línia de cediú el pas.
	c) Coixí berlinès.
2	a) Pèrdua total del color vermell.
	b) Execució incorrecta de marca vial. La línia de cediú el pas hauria de ser discontinua.
	c) - Presència d'espais buits entre mòduls. - Desgast sever. - Pèrdua del material que forma els triangles blancs d'advertència. - Probablement alguns mòduls no estan ben ancorats al paviment de la calçada.
3	a) Substitució del senyal.
	b) Pintar amb pintura negra de senyalització i microesferes de vidre els paral·lelograms de 0,4 x 0,4 m necessaris per crear la discontinuïtat.
	c) Substitució del senyal.
4	Informe d'Inspecció de Via Pública.
5	- Data i hora de l'informe. - Identificació de la persona inspectora que el subscriu. - Emplaçament. - Descripció de la deficiència observada. - Reportatge fotogràfic. - Valoració del risc per a la seguretat viària. - Normativa aplicable. - Proposta d'actuació correctora.
6	- Trasllat de l'informe al servei municipal competent (Servei de Via Pública). - Inspecció de comprovació posterior per verificar que la incidència ha estat corregida.

SUPÒSIT 2	
Pregunta	Resposta correcta
1	S'observa una tapa de registre de la xarxa de clavegueram i un parell d'embornals, la qual cosa indica que per sota de la calçada del carrer discorre una claveguera. La causa més probable de l'enfonsament de la calçada és el trencament d'un tram de claveguera degut a una fallada del terreny, que pot estar ocasionada pel rentatge de fins originat per la fuga d'aigües residuals de la claveguera a través de les juntes o de perforacions produïdes per erosions o atacs químics.

SUPÒSIT 3	
Pregunta	Resposta correcta
1	- Ubicació exacta de la finca. - Identitat de la persona propietària/promotora. - Existència de moviments de terres amb maquinària. - Estat d'execució de les obres. - Inexistència de rètol informatiu de la llicència. - Impossibilitat d'acreditar títol administratiu habilitant en el moment de la inspecció. - Reportatge fotogràfic.
2	L'Inspector/a de Via Pública ha de requerir l'exhibició del títol administratiu.
3	- Lloc i data de l'actuació inspectora. - Identificació de la persona inspectora que la subscriu i de les altres persones presents en l'actuació. - Identificació de la finca o l'obra objecte de la inspecció. - Descripció dels fets constatats en l'actuació. - Manifestacions efectuades per les persones presents en l'actuació.
4	Al Servei Tècnic Municipal d'Urbanisme.
5	- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. - Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

SUPÒSIT 4	
Pregunta	Resposta correcta
1	Anàlisi prèvia de l'avís <u>Gestió</u>: Consultar si a l'adreça indicada (Ctra. d'Igualada, 81) ja existeixen incidències anteriors semblants. <u>Motiu</u>: Valorar si es tracta d'un problema puntual o reiteratiu. Inspecció presencial <u>Gestió</u>: Personar-se al lloc dels fets per verificar la veracitat i l'abast de la incidència: quantitat de bosses, tipus de residus, estat dels contenidors propers (si estan plens, avariats, mal ubicats o si simplement no s'utilitzen correctament). <u>Motiu</u>: Confirmar la incidència, valorar-ne l'abast real i obtenir evidències objectives. Documentació de la incidència <u>Gestió</u>: Anotar la ubicació exacta, l'hora de la inspecció, el nombre aproximat de bosses i les fraccions de residus observades i fer-ne un reportatge fotogràfic com a prova documental. <u>Motiu</u>: Disposar de proves documentals que acreditin l'estat de la via pública i permetin realitzar el seguiment administratiu de la incidència. Identificació de la causa <u>Gestió</u>: Determinar la causa del problema. <u>Motiu</u>: - Determinar si la causa del problema és: - La manca de capacitat dels contenidors (necessitat d'ampliar el nombre de contenidors). - Incivisme (dipòsit fora d'horari o fora de contenidor per part de veïns/comerços). - La deficiència en la freqüència de recollida del servei contractat. - Contenidors avariats o inoperatius. Valoració de riscos per a la seguretat i la salubritat <u>Gestió</u>: Comprovar si els residus dificulten el pas de vianants, generen males olors, atrauen fauna o suposen un risc per a la salut pública. <u>Motiu</u>: Determinar si és necessària una actuació urgent per protegir la seguretat, la salubritat i l'ús normal de l'espai públic.

1	Inici de les actuacions del règim sancionador (si escau) <u>Gestió:</u> Intentar identificar el/s responsable/s de l'abocament incorrecte (per exemple, mitjançant documentació trobada entre les deixalles). <u>Motiu:</u> en cas afirmatiu, hem d'iniciar les actuacions prèvies a un possible expedient sancionador d'acord amb l'Ordenança Reguladora de la Gestió de Residus de Piera. Redacció de l'informe tècnic <u>Gestió:</u> Elaboració de l'informe tècnic corresponent adreçat al responsable del Servei de Via Pública, documentant els fets, la causa i les mesures correctores proposades. <u>Motiu:</u> Deixar constància formal de la inspecció i facilitar la presa de decisions pel responsable del servei. Seguiment de la incidència <u>Gestió:</u> Visites per comprovar l'evolució de la incidència. <u>Motiu:</u> Verificar, mitjançant una segona visita o comprovació, que la incidència ha estat resolta correctament abans de tancar l'expedient.
2	Identificació de l'informe Indicació de l'emissor/a, persona destinatària, assumpte de l'informe, número d'expedient i data. Antecedents Referència a la comunicació rebuda a través de la seu electrònica, identificació de l'emplaçament de la incidència comunicada i referència al registre de l'expedient. Actuacions realitzades Descripció de les actuacions efectuades per comprovar la incidència: desplaçament al lloc dels fets, comprovació de la incidència i dels contenidors, obtenció d'evidències. Fets constatats Descripció objectiva de les circumstàncies observades durant la inspecció: Descripció i quantificació dels residus observats, estat dels contenidors, i qualsevol altra dada rellevant.

2	Valoració tècnica Valoració professional de la situació observada: Identificació de la causa probable de la incidència i justificació tècnica de la valoració realitzada. Formalització/tancament de l'informe Inclusió del lloc i la data d'emissió de l'informe, així com la identificació i signatura de la persona que el subscriu.
---	---

Metadades del document

Núm. expedient	2026/0024025
Tipus documental	Anunci
Títol	ANUNCI de PUBLICACIÓ de la PLANTILLA de CORRECCIÓ de la PROVA de CONEIXEMENTS TEÒRICS i de la PROVA PRÀCTICA, del procés selectiu amb Codi 2026_Piera_IVP_CO:2026/24025, per a la cobertura definitiva de dues places d'Inspector/a de Via Pública, subgrup C1, pel sistema de concurs oposició i pel torn lliure, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Piera.

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Irene Merida Vera(TCAT)	Secretària del tribunal qualificador	Signa	27/10/2026 19:16